

OFÍCIO nº 221/2026

De: Vereador de Sapucaia do Sul – Ricardo Valim

Para: Secretaria Municipal de Obras

A/c: Alexandre Manoel da Rosa

Data: 10/07/2026

Assunto: Solicita-se conserto de erosão na calçada da Rua Giruá, 918 – Bairro Fortuna

Prezados, vimos por meio deste documento, requerer uma demanda solicitada por cidadãos. Na Rua Giruá, 918 – Bairro Fortuna, há buracos na calçada causados por erosão e os mesmos trazem riscos para a integridade física dos pedestres.

FOTO



Diante do exposto e na certeza de que podemos contar com a colaboração desse órgão, aos quais entenderão a importância desta iniciativa, revestida de interesse público, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para solução desse problema.

O retorno poderá ser remetido via WhatsApp (51) 98330.0123 ou através do e-mail vereador.ricardovalim@gmail.com. A partir deste retorno, visamos informar as medidas tomadas, para os denunciantes da situação aqui registrada.

Sapucaia do Sul, 10 de julho de 2026.

Ricardo Valim Vereador