

OFÍCIO nº 239/2026

De: Vereador de Sapucaia do Sul – Ricardo Valim

Para: Secretaria de Obras e Serviços Públicos


A/c: Alexandre Manoel da Rosa

Data: 31/07/2026

Assunto: Solicita-se conserto de buraco (possivelmente causado por erosão) na calçada localizada na Rua Sebastião Faut (em frente ao nº 682), ao lado da fruteira – Bairro Fortuna

Prezados, vimos por meio deste documento, requerer uma demanda solicitada por cidadãos. Há uma grande cratera na calçada que fica na Rua Sebastião Faut (em frente ao nº 682), ao lado da fruteira – Bairro Fortuna. Como pode ser visto na foto em anexo, o buraco é enorme mesmo sinalizado, causa um grande risco de acidentes para os pedestres.

FOTO:



Diante do exposto e na certeza de que podemos contar com a colaboração desse órgão, aos quais entenderão a importância desta iniciativa, revestida de interesse público, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para solução desse problema.

O retorno poderá ser remetido via WhatsApp (51) 98330.0123 ou através do e-mail vereador.ricardovalim@gmail.com. A partir deste retorno, visamos informar as medidas tomadas, para os denunciantes da situação aqui registrada.

Sapucaia do Sul, 31 de julho de 2026.

Ricardo Valim Vereador