

OFÍCIO nº 247/2026

De: Vereador de Sapucaia do Sul – Ricardo Valim

Para: Secretaria de Obras e Serviços Públicos



A/c: Alexandre Manoel da Rosa

Data: 19/08/2026

Assunto: Conserto de grave erosão na calçada da Rua Ivan Moraes Lemos, 47 – Bairro Colonial, moradora saiu de casa e a calçada rompeu, ela afundou junto no buraco até a cintura e se machucou

Prezados, vimos por meio deste documento, requerer uma demanda solicitada por cidadãos. O morador que solicitou essa demanda está hospitalizado para tratamento, mas entrou em contato e nos relatou que sua esposa, ao sair da casa, pisou na calçada que cedeu e ela afundou junto no buraco que se formou, mais ou menos na altura da cintura, ferindo-se nessa queda. O buraco segue evoluindo e os moradores solicitam providências, pois assim que ele receber alta e necessitar entrar e sair da garagem com o carro e essa erosão está dificultando e causando insegurança pois pode seguir causando estragos. Sendo assim, solicitam conserto URGENTE da erosão na calçada da Rua Ivan Moraes Lemos, 47 – Bairro Colonial

FOTO:



Diante do exposto e na certeza de que podemos contar com a colaboração desse órgão, aos quais entenderão a importância desta iniciativa, revestida de interesse público, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para solução desse problema.

O retorno poderá ser remetido via WhatsApp (51) 98330.0123 ou através do e-mail vereador.ricardovalim@gmail.com. A partir deste retorno, visamos informar as medidas tomadas, para os denunciante da situação aqui registrada.

Sapucaia do Sul, 19 de agosto de 2026.

Ricardo Valim Vereador